



**OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE „OPGK” Spółka z o. o.**
80-952 Gdańsk ul. Pniewskiego 3
NIP 584-035-81-20; Regon 0002886539
tel.(58) 341 20 76; (58) 341 32 71 tel./fax.(58) 341 76 91
dyrekcja@opgk.gda.pl

GML Walidator

Wygenerowano automatycznie za pomocą oprogramowania GML Walidator
Utworzono: 23 lutego 2018
Plik GML: EGB.gml
Zastosowane Kontrole:
Zgodność ze schematem XSD; Zgodność z modelem pojęciowym; Model jakości danych: egib_modernizacja;

PLPZGIK.240.EGiB:85A14998-C880-42DD-BFEB-497272C94C45 Liczba błędów: 21
[Krytyczne: 21]

1. [Błąd krytyczny : 182]
Błędny atrybut: Geometria (MULTIPOLYGON
(((7474526.38270019 5810855.25595101, 7474524.5645309
5810845.21643485, 7474518.60497233 5810846.29524839,
7474520.43314102 5810856.33476306, 7474525.20278832
5810855.46571561, 7474526.38270019
5810855.25595101))))))
Błędy w topologii - obiekty przecinające się
Uwagi: Model Jakości EGIB

2. [Błąd krytyczny : 191]
Błędny atrybut: Geometria
(MULTIPOLYGON(((7474526.38270019
5810855.25595101,7474524.5645309
5810845.21643485,7474518.60497233
5810846.29524839,7474520.43314102
5810856.33476306,7474525.20278832
5810855.46571561,7474526.38270019
5810855.25595101))))))
Wartość atrybutu
Dopuszczalność zapisu uśrednionych

Statystyka Błędów

| lp | Nazwa obiektu | Liczba obiektów | Liczba błędów krytycznych | Liczba pozostałych błędów |
|----|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | EGB_Adres | 2708 | 0 | 0 |
| 2 | EGB_ArkuszEwidencyjny | 0 | 0 | 0 |
| 3 | EGB_BlokBudynku | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EGB_Budynek | 2381 | 48361 | 24 |
| 5 | EGB_DziałkaEwidencyjna | 3004 | 4481 | 0 |
| 6 | EGB_Dzierżawa | 38 | 105 | 0 |
| 7 | EGB_Instrukcja | 42 | 42 | 0 |
| 8 | EGB_JednostkaEwidencyjna | 1 | 1 | 0 |
| 9 | EGB_JednostkaRejestrowaBudynków | 85 | 128 | 0 |
| 10 | EGB_JednostkaRejestrowaGruntów | 1714 | 2489 | 0 |
| 11 | EGB_JednostkaRejestrowaLokali | 168 | 245 | 0 |
| 12 | EGB_Klasouzytek | 4834 | 4882 | 0 |
| 13 | EGB_KonturKlasyfikacyjny | 1098 | 1313 | 0 |
| 14 | EGB_KonturUżytkuGruntowego | 1760 | 1946 | 0 |
| 15 | EGB_LokalSamodzielny | 211 | 350 | 0 |
| 16 | EGB_Malinstwo | 485 | 485 | 0 |
| 17 | EGB_ObjektTrwałeZwiązanyZBudynkiem | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EGB_ObrazEwidencyjny | 28 | 28 | 0 |
| 19 | EGB_OperatTechniczny | 336 | 0 | 0 |
| 20 | EGB_OsobaFizyczna | 2128 | 4253 | 0 |
| 21 | EGB_PodmiotGrupowy | 20 | 30 | 0 |
| 22 | EGB_PomieszczeniePrzynależneDoLokalu | 55 | 55 | 0 |
| 23 | EGB_PunktGraniczny | 15760 | 17554 | 0 |
| 24 | EGB_UdziałOderżawy | 37 | 37 | 0 |
| 25 | EGB_UdziałOspodarstwaRolnegoUjemnościSRubryk | 0 | 0 | 0 |
| 26 | EGB_UdziałWładaniaNieruchomościSRubryk | 398 | 1000 | 0 |
| 27 | EGB_UdziałWłasności | 2763 | 3346 | 0 |
| 28 | EGB_ZarządSpółkiWspólnotyGruntowej | 0 | 0 | 0 |
| 29 | EGB_Zmiana | 1904 | 2043 | 0 |
| 30 | BT_Dokument | 2095 | 2095 | 0 |
| 31 | XSD | 0 | 2236 | 0 |
| 32 | Błędy_Inne | 0 | 0 | 0 |

Zestawienie klasouzytków opisowych z danymi graficznymi
141406_4.0024.8/23

141406_4.0024.8/23
Pow. opis[ha] 0,1235
Numer KW [REDACTED]
Adres

| Część opisowa | | Część graficzna | | | | | |
|---------------|-----|-----------------|-----------|-----|-----|------|-----------|
| OFU | OZU | OZK | Pow. [ha] | OFU | OZU | OZK | Pow. [ha] |
| R | R | IVa | 0,0145 | R | R | IVa | 0,0145 |
| R | R | IVb | 0,0662 | R | R | IVb | 0,0662 |
| R | R | VI | 0,0268 | | | | |
| Lz | R | VI | 0,0160 | | | | |
| | | Suma | 0,1235 | Lz | Lz | VI | 0,0428 |
| | | | | | | Suma | 0,1235 |

Narzędzie umożliwiające pełną walidację danych EGIB, BDOT500 oraz GESUT zapisanych w plikach GML pod kątem zgodności ze schematem XSD, oraz zgodności z założonym Modelem Jakości Danych Standardowo aplikacja GML Walidator analizuje dane pod kątem modelu jakości ZSIN. Zapewnia również możliwość kontroli pod kątem dowolnego założonego modelu jakości. Przeglądanie danych, analiz i błędów odbywa się w środowisku graficznym.